

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,

मुरादाबाद

पत्रांक :— २३११ प्रा० प्रमाण पत्र
सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
मुरादाबाद।

दिनांक :— २६-६-२०२३

विषय :— विद्यालय भवन सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— आपका पत्रांक—126 /एस०टी० /43 /2023-24 दिनांक 23.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रबन्धक शिरडी साई पब्लिक स्कूल, अगवानपुर मुरादाबाद का निरीक्षण इस खण्ड के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। निरीक्षणोंपरान्त विद्यालय भवन बाह्य रूप से देखने पर सामान्यतः सुरक्षित प्रतीत होता है। विद्यालय भवन सुरक्षित होने का प्रमाण—पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :— प्रमाण—पत्र

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद

पत्रांक :— /प्रा०—प्रमाण पत्र/2023

दिनांक :—

प्रतिलिपि :—


- सहायक अभियन्ता—चतुर्थ, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, मुरादाबाद को उनके द्वारा दी गयी आख्या के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद

-: प्रमाण-पत्र :-

मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद के 126/एस०टी०/43/2023-24 दिनांक 23.05.2023 के अनुपालन में प्रबन्धक शिरडी साई पब्लिक स्कूल, अगवानपुर मुरादाबाद के विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया। विद्यालय भवन भू-तल एवं प्रथम-तल तक का निर्माण वर्ष 2003-04 में किया गया है। विद्यालय भवन की संरचनात्मक परिकल्पना/ड्राइंग एवं निर्माण कार्य धारा ठाकुर, आर्किटेक्ट, रजिस्ट्रेशन नं०-सी०ए०/2011/54261, मुरादाबाद की देख-रेख में किया गया है। भवन दो मंजिला है भू-तल एवं प्रथम-तल पर कक्षाओं का संचालन होता है। भवन की ड्राइंग एवं स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि भवन की संरचना का निर्माण आर०सी०सी० फेम स्ट्रक्चर कॉलम, बीम एवं स्लैब का है। कक्षों में एक-एक दरवाजे एवं खिड़कियाँ हैं, जिससे प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन पर्याप्त है। प्रथम तल पर जाने हेतु तीन स्टेयर केस (ज़ीने) हैं। भवन के निरीक्षण में कॉलम, बीम, स्लैब तथा दीवारों में कहीं भी दरार अथवा स्टेलमेंट नहीं पाया गया। भवन की छत एवं दिवारों के निर्माण मजबूत है। भवन में वर्षा, धूप एवं ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था है। वाह्य अवलोकन में पाया गया कि भवन सामान्य परिस्थितियों हेतु सुरक्षित है।

पूर्व निर्मित विद्यालय भवन का वाह्य अवलोकन (Visual Inspection) आश्रित प्रस्तुत प्रमाण-पत्र भवन के अभिकल्पनीय पहलूओं, निर्माण में प्रयुक्त विशिष्टि आतंरिक अवयवों की गुणवत्ता प्रमाणक नहीं है।


अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि�०वि०
मुरादाबाद


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि�०वि०
मुरादाबाद